

A. 18 监理工程师通知回复单

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：SGXMB-001

致 常州正衡电力工程有限公司 项目监理单位：
我方接到编号为 ZH-JXMB-005 的监理工程师通知后，已按要求完成了
相应的整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、施工人员在组件安装过程中单手按在组件玻璃面进行施工作业。
- 2、个别区域组件中压块和边压块安装不到位。
- 3、因前期定位放线过程中，由你方原因造成个别区域定位放线有误差，导致在组件安装时无法按设计施工，需你方尽快对存在误差的区域做出回复。
- 4、临时用电使用不符合规范，存在安全隐患。
- 5、屋面在做桥架弯头时，未设置施工操作平台，施工人员直接在屋面作业，不符合要求。
- 6、屋面桥架切割作业时，现场未配备相关灭火器材，施工人员未配备安全防护措施。

回复材料：

- 1、已警告施工人员在安装过程中禁止单手按在组件玻璃面施工。
- 2、个别区域组件中压块和边压块安装已整改。
- 3、已整改前期定位放线存在误差的个别区域。
- 4、已警告现场施工人员临时用电要使用规范。
- 5、已警告现场施工人员再做屋面桥架弯头时，需设置施工操作平台，不允许直接在屋面作业。
- 6、已警告现场施工人员再做屋面桥架切割作业时，需配备相关灭火器材，做好安全防护。

承包单位（章）：
项目经理：
日期：2018.6.26

项目监理单位复查意见：

经审查：上述存在的安全隐患及施工质量问题
已整改完毕。

项目监理单位（章）：
专业监理工程师：
日期：2018.6.27

填报说明：

本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。