

A. 18 监理工程师通知回复单

工程名称: 亨氏联合有限公司(佛山)分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号: SGXMB-006

致 常州正衡电力工程管理有限公司 项目监理单位:
我方接到编号为 ZH-JXMB-006 的监理工程师通知后, 已按要求完成了
相应的整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、个别组串阵列不顺直, 存在错位现象。
- 2、个别区域组件中压块和边压块安装不到位。
- 3、现场施工人员安全帽佩戴不符合要求, 个别工人未戴安全帽施工作业。
- 4、临时用电使用不符合规范, 存在安全隐患。
- 5、屋面安全警示标语掉落未及时进行及时更换, 安全警示不到位。
- 6、施工现场垃圾清理不及时, 现场材料散乱。

回复材料:

- 1、已整改个别不顺直、错位的组串阵列。
- 2、已整改个别区域组件中安装不到位的压块和边压块
- 3、已告知现场施工人员施工时需按规范佩戴安全帽和施工时必须戴安全帽施工作业, 已整改。
- 4、已告知现场施工人员需重新设置临时用电, 已整改。
- 5、已把屋面掉落的安全警示标语更换, 已整改。
- 5、已告知现场施工人员及时把垃圾清理和整理好现场材料, 已整改。

承包单位 亨氏联合有限公司(佛山)分公司
项目经理: 81101
日期: 2018.7.1



项目监理单位复查意见:

上述存在的问题已整改

项目监理单位(章):

专业监理工程师: 张永红

日期: 2018.7.2

填报说明:

本表一式____份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

