

A. 18 监理工程师通知回复单

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：SGXMB-007

致 常州正衡电力工程管理有限公司 项目监理单位：
我方接到编号为 ZH-JXMB-007 的监理工程师通知后，已按要求完成了
相应的整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、组件接地线施工时，螺栓未使用不锈钢垫片。
- 2、桥架使用自攻丝固定后，留下的自攻丝残渣清理不及时，桥架内已有锈斑。
- 3、对桥架施工切割的部位需要进行做防腐处理。
- 4、你方需尽快上报前期开工资料，进场材料的资质证明及完成工序资料至监理项目部。
- 5、组件 MC4 接线未绑扎的及时进行处理。

回复材料：

- 1、已将组件接地线螺栓添加不锈钢垫片，已整改。
- 2、已处理掉桥架自攻丝固定后留下的残渣并做防腐，已整改。
- 3、已对桥架施工切割的部位进行防腐处理，已整改。
- 4、我方尽快上报前期开工资料，进场材料的资质证明及完成工序资料。
- 5、已对组件 MC4 接线进行绑扎处理，已整改。



承包单位：亨氏联合有限公司（佛山）分公司
项目经理：2018.7.8
日期：2018.7.8

项目监理单位复查意见:

上述问题已整改。

项目监理单位(章):

专业监理工程师:  张永胜

日期: 2018.7.10

填报说明:

本表一式____份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

