

A. 18 监理工程师通知回复单

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：SGXMB-008

致 常州正衡电力工程管理有限公司 项目监理单位：
我方接到编号为 ZH-JXMB-008 的监理工程师通知后，已按要求完成了
相应的整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、使用自攻丝固定桥架余留的残渣清理不及时，目前桥架内已有锈斑。
- 2、个别区域的组件 MC4 线缆未绑扎，MC4 掉落在屋面上。
- 3、接地扁铁施工搭接面不符合要求。
- 4、4 平方电缆敷设后线头未做保护。
- 5、现场个别施工人员未戴安全帽进行施工作业。

回复材料：

- 1、已处理掉桥架自攻丝固定后留下的残渣并做防腐，已整改。
- 2、已对个别区域未绑扎的组件 MC4 线缆进行绑扎，已整改。
- 3、已告知施工人员在接地扁铁施工时搭接面要符合规范要求。
- 4、已对 4 平方电缆敷设后的线头做以保护。
- 5、已告知个别施工人员进行施工作业必须要佩戴安全帽。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：



项目监理单位复查意见：

经量：上述存在的问题已整改完成。

项目监理单位（章）：

专业监理工程师：

日期：



填报说明：

本表一式 三 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

