

监理工程师通知单

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH-JXMB-007

致：西门子电力自动化有限公司

事由

关于屋面施工存在的安全及质量问题

内容

你单位承包的亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目有以下施工问题：

- 1、组件接地线施工时，螺栓未使用不锈钢垫片；
- 2、桥架使用自攻丝固定后，留下的自攻丝残渣清理不及时，桥架内已有锈斑；
- 3、对桥架施工切割的部位需要进行做防腐处理；
- 4、你方需尽快上报前期开工资料，进场材料的资质证明及完成工序资料至监理项目部；
- 5、组件 MC4 接线未绑扎的及时进行处理；

以上存在关于质量的问题望你单位认真自查并整改，对已施工的不符合规范及设计要求的部分进行返工处理，整改完毕后自检合格后，报监理项目部验收。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：张小明

日期：2018年7月6日

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

