

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-AQ-010

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于 20180906 安全文明专项检查整改事宜

内容：2018 年 9 月 6 日 14 时 00 分，监理部组织建设单位、总包单位、个分包单位组成的安全与文明施工专项检查小组对本项目所属的各施工区域和生活区域进行了细致的检查，现将检查出的问题汇总后发给你单位项目部，要求立即组织人员进行整改，9 月 12 日前将全部问题整改完成并回复。

附件：问题整改通知单（3 页）

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 9 月 8 日



注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。

措美北控新能源有限公司

安全/质量问题整改通知单

项目名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目 检查日期 2018/9/6 编号：17335-JL-JBKXM8-AQ-010

| 序号 | 问题描述 | 问题图片 | 整改要求 | 备注 |
|----|---------------------------|---|-------------------------------------|----|
| 01 | 外线开关站钢筋棚消防沙箱尺寸太小，不合格 |  | 配置长宽高尺寸不小于 1000：500：800 的消防沙箱 | |
| 02 | 外线开关站钢筋棚切断机电源进线接线不合格 |  | 重新规范接线 | |
| 03 | 外线开关站钢筋棚钢筋调直机调直作业区未进行隔离防护 |  | 设置红白栏杆硬质防护 | |
| 04 | 外线开关站钢筋堆放未设置规格标识牌 |  | 设置规格标识牌 | |
| 05 | 外线开关站现场宿舍帐篷内顶部接线不规范 |  | 增加接线盒 | |
| 06 | 外线开关站现场宿舍帐篷门口进线用铁丝绑扎 |  | 拆除或重新规范固定 | |
| 07 | 外线原钢筋区宿舍内通铺 |  | 床铺之间设置间隔，每间宿舍住人不得超过 8 人，上下铺不超过 16 人 | |
| 08 | 外线原钢筋区宿舍灭火器无检查记录 |  | 补齐并及时填写检查记录 | |
| 09 | 外线原钢筋区宿舍插台随意放在床上床头或被褥下 |  | 拆除或插台上墙 | |



| | | | | |
|----|--------------------------|---|-------------------|--|
| 10 | 外线原钢筋区宿舍电线直接插在插座内 |  | 规范使用插头 | |
| 11 | 外线原钢筋区厨房灭火器无检查记录 |  | 补齐并及时填写检查记录 | |
| 12 | 外线原钢筋区厨房大功率电器与其他电器公用插头 |  | 检测是否满足荷载要求或单独使用插座 | |
| 13 | 外线原钢筋区场地材料未搬迁，钢筋未离地存放 |  | 钢筋规范存放 | |
| 14 | 升压站项目部厨房电箱接地无引下线，漏保无效 |  | 设置引下线，更换漏保 | |
| 15 | 升压站项目部厨房内屋顶电线使用铁丝绑在在钢管上 |  | 电线穿管敷设 | |
| 16 | 升压站钢筋加工区 I 级电源箱未上锁 |  | 加锁 | |
| 17 | 升压站钢筋加工区消防箱检查不及时（宿舍大门口） |  | 补齐并及时填写检查记录 | |
| 18 | 升压站工人生活区走廊电箱处接线不规范 |  | 规范接线 | |
| 19 | 升压站工人生活区走廊电箱内检查记录不及时 |  | 补齐及时填写检查记录 | |
| 20 | 升压站工人生活区宿舍插台随意放在床上床头或被褥下 |  | 拆除或插台上墙 | |

| | | | | |
|----|----------------------------|---|------------|--|
| 21 | 升压站工人生活区宿舍电线用胶带绑 扎在床柱上 |  | 规范固定接线 | |
| 22 | 升压站工人生活区宿舍电线皮破损 |  | 更换 | |
| 23 | 升压站工人生活区宿舍消防箱检查记 录不及时 |  | 补齐及时填写检查记录 | |
| 24 | 升压站工人生活区厨房厨房垃圾箱垃 圾已满未清理 |  | 及时清理 | |

检查单位：常州正衡电力工程监理有限公司措美北控监理项目部

受检单位：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

检查人：边亚南、申景鹏、朱号兵、赵焕柱、常青、熊福全、陶波、柴光绿、罗启松、贺剑锋、耿晓亮、甘强、范秀波、王成、魏启勇、汪尚飞