

监 理 通 知 单

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号: ZHJL-015

致: 河南华之源实业有限公司湖北房县分公司

事由: 关于组件安装及接地焊接的问题

内容: 你单位承包施工的《2018 年房县光伏扶贫项目》一标段工程:

近期我监理方验收光伏组件时, 发现以下问题:

- 1、1#、2#、3#地组件安装有边压、中压未安装到位, 与组件之间缝隙过大, 不能有效的固定光伏组件。(附图)
- 2、1#、2#地组件安装有部分边压、中压未安装弹垫。(附图)
- 3、1#、2#、3#地组件安装有部分边压、中压螺丝未紧固到位。(附图)
- 4、组件安装边压紧固位置边距应达到 8-12 公分, 有个别边压未达到要求。(附图)
- 5、1#地光伏组件有边压未安装的情况(附图)。
- 6、1#地个别接地极未焊接。(附图)

以上问题要求你方尽快整改, 并将整改结果以回复通知单的形式回复我方, 并进行复验。

抄送: 房县天昊光伏扶贫有限公司

监理项目部:

总/专业监理工程师:




日期: 2018 年 09 月 22 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。


1、边（中）压未安装到位




2、边（中）压块未安装弹垫




3、压块螺丝未紧固



4、边压块边压距不够



5、边压块漏安装



6、接地极未焊接

