

监 理 通 知 单

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号：BYGFLPJD SYHHYGHH-AQ-001

致：中电投电力工程有限公司工程管理分公司（总包单位）

事由：针对现场安全的问题

内容：

经我部人员现场巡视发现，你单位施工的宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目存在以下问题：

- 1、部分施工人员未戴安全帽
- 2、吊车工作时未设置安全专员，工作区域未设置警戒围栏
- 3、A 标段一级配电箱未上锁，二级配电箱未设置漏电保护器
- 4、E 标段一级配电箱没有柜门，也未接地
- 5、电缆需架空或地埋，不允许放在地上或水中

对于以上存在的问题限你单位于 2018 年 10 月 21 日前整改完毕


抄送：宝应上电投新能源有限公司

监理单位（章）

总/专业监理工程师：3916

日期：2018 年 10 月 18 日


注 本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存 1 份。



应光伏发电应用领跑基地射阳湖1号100MW渔光互补项目

HSE 整改回复单

GCBY-2033-AQ-001

整改项目名称	升压站、光伏施工区	回复单发出日期	2018. 10. 21
整改责任单位	工程公司项目部	整改配合单位	
属性	施工安全[☒] 环境控制[] 文明施工[] 消防安全[] 其它[]		
性质	一般[☒] 严重[]	完成整改日期	2018 年 10 月 21 日
整改结果描述	1. 针对部份施工人员进入现场不戴安全帽的违章行为,组织了对施工人员的专门教育培训,加强现场监督管理。  2. 起重吊装作业,已按规定要求设置警戒区域并安排专人负责作业现场的管理和严守操作规程的监督;  3. A标段一级配电箱已按规范要求上锁,二级配电箱已按标准规定装设漏电保护器; 		

整改结果描述	4. E 标段无箱门的一级配电箱，已予以更换并按规范要求采取了重复接地保护措施； 5. A 标段排水作业随地明设的地缆，已按要求拆除。	
采取的纠正和预防措施	1. 加强施工人员安全意识教育，提高全体人员安全生产素质； 2. 加强施工现场监督巡查力度，确保设备、设施符合安全技术标准要求。	
整改结果及其纠正和预防措施的验证意见		
验证部门/单位	验证意见	验证部门/单位负责人签字
整改责任单位	已按标准和规范 江苏宝应渔光互补 水利局工程处	李时富 2018.10.21
项目监理单位	已整改	李明修 2018.10.21