

A-30 监理工程师通知回复单 (H) ★

(控制类型: H, 检查方式: P/R)

表号: A-31

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号: SRGF-SXBM-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 SRGF-JXBM-001 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了关于 3#、4#厂房施工现场的相关问题 工作, 现报上, 请予以复查。

关于 3#、4#厂房施工现场的相关问题:

1. 屋面施工现场通道木板表面光滑连接处未进行有效固定, 未做防滑处理。

回复: 屋面施工现场通道木板表面光滑已用钉子进行有效固定, 附整改照片。

2. 屋面施工通道未按施工方案进行铺设。

回复: 屋面施工通道已按施工方案进行整改铺设, 附整改照片。

3. 屋面采光带处木板设点较少及处未进行有效固定。

回复: 屋面采光带处已用钉子进行有效固定在木方上, 附整改照片。

承包单位(章):

项目经理:

日期:

监理项目部复查意见:

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期:


本表(含附件)一式 份, 由承包项目部填报, 监理项目部存 份, 建设单位(业主项目部)存 份, 承包单位存 份。




由 扫描全能王 扫描创建



1. 通道木板连接处已进行有效固定



2. 屋面施工通道已按施工方案进行铺设



3. 屋面采光带处木板已用钉子进行有效固定在木方上

