

A-30 监理工程师通知回复单 (H) ★

(控制类型: H, 检查方式: P/R)

表号: A-31

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: SRGF-SXBM-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 SRGF-JXBM-002 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了 相关 的 整改 工作, 现报上, 请予以复查。

关于施工现场的安全、质量问题:

1. 施工通道木板接头处未合理进行固定连接处理。

回复: 屋面施工现场通道木板接头处已用钉子进行有效固定, 附整改照片。

2. 屋面采光带上方铺设施工通道处, 警示带未进行分段隔离。

回复: 施工通道处, 警示带已进行分段隔离, 附整改照片。

3. 部分采光带处施工通道敷设面较窄, 及部分通道下方无对采光带做保护措施。

回复: 屋面采光带铺设木板处已用钉子进行有效固定在木方上, 附整改照片。

4. 1#屋面部分阵列存在夹具与导轨连接螺栓安装不到位现象;

回复: 已安排人员对夹具与导轨连接螺栓处进行检查, 已整改, 附照片。

5. 3#、4#屋面部分夹具紧固螺栓存在未紧固, 松动现象;

回复: 已安排人员对夹具螺栓处, 进行检查, 已整改, 附照片。

承包单位(章):

项目经理: 郑俊

日

期: 2018/11/26

监理项目部复查意见:

① 施工通道木板接头处已固定。

② 采光带处警示带未有效进行分段隔离。

③ 采光带处通道木板未有效更换木板下方无做保护措施。

④ 屋面部分紧固螺栓松动处理不到位。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 李元堂


日

期: 2018/11/28


本表(含附件)一式____份, 由承包项目部填报, 监理项目部存____份, 建设单位(业主项目部)存____份, 承包单位存____份。




扫描全能王 创建



1. 现场通道木板接头处已用钉子进行有效固定




2. 施工通道处，警示带已进行分段隔离




3. 屋面采光带铺设木板处已用钉子进行有效固定在木方上





4. 夹具与导轨连接螺栓处已整改照片



5. 屋面夹具螺栓处已整改照片

