

A-30 监理工程师通知回复单 (H) ★

(控制类型: H, 检查方式: P/R)

表号: A-31

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号: SRGF-SXBM-007

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 SRGF-JXBM-007 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了 相关的整改 工作, 现报上, 请予以复查。

关于施工现场的安全、质量问题:

1. 线槽拐弯处存在二次加工, 未进行毛刺处理。

回复: 已安排施工人员将线槽拐弯处毛刺进行处理, 附整改照片。

2. 部分阵列的组件中压块未安装到位, 不符合要求。

回复: 组件中压块安装不到位, 已安排人员进行排查整改, 附整改照片。

3. 部分阵列的边压块未安装到位, 及部分压块的螺栓松动。

回复: 边压安装不到位, 已安排人员进行排查整改, 附整改照片。

4. 逆变器下方的交流电缆制作头绝缘处理不符合要求。

回复: 交流电缆制作头绝缘, 已按要求进行施工, 附整改照片。

承包单位(章):

项目经理: 郝志军

日

期: 2018.12.08

监理项目部复查意见:

经复查已整改完成

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 王志成

日

期: 2018.12.08


本表(含附件)一式 3 份, 由承包项目部填报, 监理项目部存 1 份, 建设单位(业主项目部)存 1 份, 承包单位存 1 份。




扫描全能王 创建

附整改照片：


1



2



3



4

