

监 理 通 知 单

工程名称: 宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL HDTZ 03

致: 天威新能源系统工程(北京)有限公司 (施工项目部)

事由: 关于室外设备基础基槽施工的问题

内容:

经我监理项目部人员现场巡查发现, 由你单位施工的室外设备基础在清槽、夯实后存在以下问题:

- 1、部分开挖基槽槽底深度与设计图纸不符, 现场可观测出基槽高低不平, 已严重超出规范要求;
- 2、夯实后槽底存在浮土、松土等;
- 3、槽底有明显的机械开挖、未加人工清除的沟槽、铲齿痕迹;

以上问题不符合 GB50202《建筑地基基础工程施工质量验收规范》规定, 望你单位及时做出整改, 并加强现场施工管理。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 24 小时内向监理提出书面报告。

附件:

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日



