

监理通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-023

致：智慧能源偏关 9.95MW 风电项目总包项目部

主题：关于 F35、36、39#事故油池钢筋、模板安装质量事宜

内容：

经监理工程师巡视检查发现以下问题：

1. 钢筋绑扎不规范，池壁筋、底板筋绑扎歪斜紊乱，间距大小不一，池壁钢筋部分少放。
2. 钢筋有的在弯钩朝上，有的在模板控制线外，有的严重偏位，上部水平筋不在弯钩角部。
3. 模板支撑不规范缝隙太大，浇筑后会有渗漏现象，影响砼浇灌质量。
4. 池底部泥浆、烟头、木块等杂物未清理。

针对以上问题认真整改 2 日内回复，要求你方在每道工序完成自检合格后再报监理验收，否则再出现类似情况做罚款处理。

(详情见附件图片)



项目监理机：(章)

总/专业监理工程师 (签字)：WMBH

2019 年 7 月 17 日


注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。



木块

立木块

内壁向外延伸之



大路向右走

保护环境
人人有责