

## 表 B.07 监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区吉林街马棚口 70MW<sub>p</sub> 渔光互补光伏发电项目

编号：TJYG-01-ZH-B07-005

致：四川宝能电力工程设计有限公司

抄送：天津晟鑫泰科技有限公司

事由：关于质量事宜

内容：你单位天津市滨海新区吉林街马棚口 70MW<sub>p</sub> 渔光互补光伏发电项目，监理巡视发现以下问题：

1、35KV 集电线路高压电缆敷设施工，发现电缆外绝缘保护层及铠装保护层损坏，现要求你单位对损坏电缆进行及时更换，更换后电缆不得再次使用；

2、支架不应随意摆放落地，支架檩条堆放在淤泥里面，因场地盐碱地多次强调不得堆放在淤泥内，现要求你单位对现场材料进行规范堆放，在淤泥内的材料进行清理，镀锌层损坏严重不符合图纸设计规范要求的严禁使用；

3、其他未尽事宜，自查自纠。

附件：问题照片 2 张

以上问题你项目部必须及时整改到位，对各个班组进行技术交底，并组织人员对存在问题进行整改到位，报项目监理机构验收。

限 2 工作日内回复。

项目监理机构(章)：

总监理工程师：刘士发

日 期：2018.12.29

本表一式 3 份，由监理单位签发，抄送相关单位。

35KV 电缆破损：



支架材料堆放在淤泥内：

