

监 理 通 知 单

工程名称:江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-TZD-005

致: 中机国能浙江工程有限公司

事由: 关于现场质量问题。

内容: 我监理项目部协同建设单位对现场施工检查发现存在以下质量问题:

- 1、部分支架地脚螺栓垫片生锈。
- 2、挡风板安装时未清理铁屑, 铁屑掉落处生锈。
- 3、桥架盖板水迹有锈蚀, 需处理。
- 4、1#并网柜合闸指示灯损坏一个, 需处理

要求: 以上问题要求你单位尽快整改完成, 自检合格后报监理复查。

特此通知!

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日 期: 2019 年 03 月 07 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

监理通知回复单

工程名称：江苏太仓逸枫化纤2MW分布式光伏项目

编号：ZJGN-TCYF-D1-005

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 TCYF-ZHJL-TZD-005 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、支架地脚螺栓垫片生锈部位已刷漆处理
- 2、挡风板安装完成后已清理铁屑，并对生锈部分刷漆
- 3、已对桥架盖板水迹有锈蚀部分刷漆处理
- 4、1#并网柜合闸指示灯已重新安装

国能浙江工程有限公司
施工项目部（章）
项目经理 张松
日期：2019.3.10

监理项目部复查意见：

复查已全部整改完成，合格。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

常州正衡电力工程监理有限公司
日期：2019年3月10日

注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份。