

监 理 通 知 单

工程名称:江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYP-ZHJL-TZD-006

致: 中机国能浙江工程有限公司

事由: 关于初检验收现场工程质量问题。


内容: 我监理项目部协同建设单位对项目初验检查发现存在以下质量问题:

- 1、后台监控未完成, 需尽快完成。
- 2、光伏组件防风板侧口未做防腐处理
- 3、4 平方穿线镀锌钢管未固定牢固, 要求固定牢固。
- 4、逆变器、汇流箱和底盘柜标识排未粘贴, 需尽快粘贴。
- 5、部分汇流箱防火封堵未做到位, 要求防火封堵制作符合规范要求。
- 6、部分桥架盖板未安装抱箍。
- 7、逆变器、汇流箱支架未接地。

要求: 以上问题要求你单位尽快整改完成, 自检合格后报监理复查。

特此通知!

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 

日 期: 2019 年 03 月 27 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

监 理 通 知 回 复 单

工程名称：江苏太仓逸枫化纤2MW分布式光伏项目


编号：ZJGN-TCYF-D1-006

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 TCYF-ZHJL-TZD-006 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、后台监控已安装完成
- 2、光伏组件防风板侧口已做防腐处理
- 3、4平方穿线镀锌钢管未已固定牢固
- 4、逆变器、汇流箱和底盘柜标识排已粘贴
- 5、部分汇流箱防火封堵已重做
- 6、部分桥架盖板已安装抱箍。
- 7、逆变器、汇流箱支架已接地。



监理项目部复查意见：

复查意见：全部整改完成，合格。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份。