

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZD-040

至: 中州建设有限公司赫章县大山坪施工项目部;

事由: 关于升压站防雷接地及风机位接地环网焊接质量问题

通知内容:

监理项目部 2020 年 5 月 18 日对升压站防雷接地施工现场进行质量检查时发现:

1、升压站建筑物屋顶防雷带立柱支撑不牢固, 存在漏焊、断焊、虚焊、焊缝不饱满现象以及焊渣未清理。防腐处理不到位。

2、16#、17#风机基础环网存在漏焊、断焊、虚焊、焊缝不饱满现象以及焊渣未清理。防腐处理不到位。

附: 问题照片

项目监理部(章):

总监理工程师:

专业监理工程师:

日

总包单位签收:


签收人:

日期:


本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位存 1 份, 项目监理部存 1 份, 承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建



16#、17#风机基础环网接地热镀锌扁铁焊接存在漏焊、断焊、焊缝不饱满现象



升压站综合配电楼屋顶防雷接地网（ $\Phi 16$ 热镀锌圆钢）焊接存在漏焊、焊渣未清理现象

