

监 理 通 知 单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目

编号：JXM7-NJTB-001

致： 南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式项目 土建施工项目部

事由： 关于施工现场安全文明施工及施工质量的问题

内容： 现场巡视发现如下施工问题：

1、 由贵项目部施工的车棚基础钢筋网片绑扎，经现场巡视发现网片短筋间距过大与图纸要求 200mm 不符，实测 5 格 1120mm，偏差 120mm。现要求你项目部及时组织有关技术人员进行确认整改，否则此工序不予验收。

2、 厂区已严格要求施工人员安全用具的穿戴。但巡视仍发现安全帽帽绳不系，外露手臂现象，现要求你单位立即纠正，必要性的安全教育。

附件： 监理通知单问题清单

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 任智生

日 期： 2019 年 06 月 27 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。


附件：

监理通知单问题清单

主 送	南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式项目土建施工项目部	
工 程 名 称	南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目	
建设管理单位	南京梁泰光伏发电有限公司	业主项目经理：胡建
监 理 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司	总 监：徐耀生
施 工 单 位	先能电力工程有限公司	施工项目经理：付孝海
检 查 日 期	2019 年 06 月 27 日	
检 查 人	韩文庆，程阳	

一、 现场问题：

- 1、现场巡视发现网片短筋间距过大与图纸要求 200mm 不符，实测 5 格 1120mm，偏差 120mm。



- 2、巡视发现安全帽帽绳不系，外露手臂现象。



针对以上问题请贵公司接到通知后及时整改，安全问题立即整改。

南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目

2019 年 06 月 27 日