

监 理 通 知 单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：JXM7-NJTB-012

致：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目钢结构项目部(中易建设有限公司)：

事由：关于现场施工问题

由贵项目部承建的屋面工程，经业主方及监理方例行检查中发现以下问题：

- 1、屋面部分粘贴的 PVC 卷材定位不准，导致预制基础未完全摆放在卷材上方。
- 2、组件阵列前后穿线镀锌管口未做钝化处理，容易割坏电缆外皮产生安全隐患。
- 3、挡风板自攻丝未加装塑料垫圈，不符合要求。


以上问题限期整改，三天内回复。

监理项目部（章）


总/专业监理工程师：

日期：2019年12月28日


注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



预制基础未完全摆放在 PVC 卷材上



镀锌管未做钝化处理



挡风板未加塑料垫片