

监 理 通 知 单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：JXM7-NJBT-014

致：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 电气安装项目部(中易建设有限公司)：

事由：关于新增项目现场施工存在的安全、质量问题

我方监理人员现场对焊装车间新增项目巡视检查发现如下质量、安全问题：

1. 焊装车间屋顶临时作业区域施工环境较差，个别组件洒落铁锈未清理。
2. 焊装车间屋顶新增组件散料不规范，个别组件表面存在鞋印。
3. 焊装车间屋顶新增电缆桥架个别出现锌斑、漏黑等质量问题。
4. 焊装车间屋顶新增组件安装未带线，整排观感有所欠佳，组件支架固定螺栓未固定牢固。
5. 焊装车间屋顶新建配电室石膏板隔墙隐蔽工程未报检验收。

请贵方收到通知后认真对待，加强施工现场安全文明作业。贯彻执行班前关键工序安全、质量、技术交底，落实原材料、构配件进场验收交接以及工序“三检”工作。

附件：监理通知单问题清单

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 5 月 18 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。


附件：

监理通知单问题清单



主 送	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目电气安装项目部	
工 程 名 称	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目	
建设管理单位	南京梁泰光伏发电有限公司	业主项目经理：胡建 涂俊夫
监 理 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司	总 监：徐耀生
施 工 单 位	中易建设有限公司(电气安装项目部)	项目经理：杨 勇
检 查 日 期	2020 年 05 月 18 日	
检 查 人	马少经	

一、 现场问题：


1. 焊装车间屋顶临时作业区域施工环境较差，个别组件洒落铁锈未清理。




2. 焊装车间屋顶新增组件散料不规范，个别组件表面存在鞋印。




3. 焊装车间屋顶新增电缆桥架个别出现锌斑、漏黑等质量问题。



4. 焊装车间屋顶新增组件安装未带线，整排观感有所欠佳，组件支架固定螺栓未固定牢固。



5. 焊装车间屋顶新建配电室石膏板隔墙隐蔽工程未报检验收。



南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目监理项目部

2020 年 05 月 18 日