

监 理 通 知 单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目

编号：JXM7-NJTB-006

致： 南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式项目 土建施工项目部

事由：关于混凝土结合缝处理的质量问题

现阶段员工车棚混凝土工程已基本浇筑完成，我监理人员检查发现以下混凝土外观质量问题请施工方配合处理，确保外观验收。


- 1、贵项目部所浇筑的混凝土与原有混凝土路面结合处，处理不到位。
- 2、车棚区域内的电缆沟盖板放置后应拉线调直，盖板与路面应预留少量间隙。
- 3、车棚基础孔洞防护不规范。

附件：监理通知单问题清单

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2019 年 9 月 17 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

附件：

监理通知单问题清单

主 送	南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式项目土建施工项目部	
工 程 名 称	南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目	
建设管理单位	南京梁泰光伏发电有限公司	业主项目经理：胡建
监 理 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司	总 监：徐耀生
施 工 单 位	先能电力工程有限公司	施工项目经理：付孝海
检 查 日 期	2019 年 09 月 17 日	
检 查 人	韩文庆、马少经	


一、 现场问题：

1. 浇筑的混凝土与原有混凝土路面结合处，处理不到位。




2. 电缆沟盖板放置后未拉线调直。

盖板与路面应预留少量间隙。



3. 车棚基础孔洞防护不规范。



南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目监理项目部

2019 年 09 月 17 日