

设备缺陷通知单

表号: GF-A9-04

工程名称: 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号: XXGF-001

致: 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司_项目部

在 光伏支架配件 设备开箱检查过程中, 发现存在 镀锌层有擦伤 质量缺陷, 请协调处理。

附件: 设备缺陷照片及使用说明

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 陈海

日期: 2019 年 08 月 11 日

承包单位意见:

已联系厂家到场进行防腐处理, 处理后报监理部
查验。

承包单位 (章)

项目经理: 徐林

日期: 2019 年 08 月 11 日

建设管理单位意见:

请承包单位督促厂家尽快处理, 不得影响现场施工进度。

建设管理单位 (章)

项目经理: 李永

专业主管: 李永

日期: 2019 年 08 月 11 日

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位存 1 份, 项目监理部存 1 份, 承包单位存 1 份。

