

回复单

工程名称：新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目（一期 1.9MW） 编号：

主送：常州正衡电力工程监理有限公司


抄送：浙江正泰新能源开发有限公司

事由：施工隐患整改

针对项目部监理人员发现的施工现场存在的问题，我方做出以下整改：

1. 1号厂房爬梯部分螺栓已松动，攀爬时出现晃动，需要加固，以免出现安全事故。

回复：已按要求加固松动的爬梯




2. 1号厂房底部木爬梯需更换钢结构爬梯，稳定性，安全性更高。

回复：已按要求将木梯更换为钢结构梯子



2. 厂房屋面需做临边防护。

回复：已按要求在厂房围墙高度小于 1.2 的部分增加不低于 1.2m 的临时防护警示设施



4. 经巡视检查发现现场施工人员未佩戴安全帽，现要求你施工单位进场人员强制性佩戴安全帽。
回复：已要求工人上工后必须佩戴安全帽



施工单位（章）：

项目经理：祥

日期：2019年8月2日

本表一式 3 份，由施工单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。