

## 回复单

工程名称：新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目（一期 1.9MW） 编号：

主送：常州正衡电力工程监理有限公司


抄送：浙江正泰新能源开发有限公司

事由：施工隐患整改

针对项目部监理人员发现的施工现场存在的问题，我方做出以下整改：


1. 1号厂房屋面安全通道材料格栅板不得叠加堆放，应在屋面分散堆放。

回复：已全部分散




2. 1号屋面个别导轨安装不直，要求你单位立即整改及自检。

回复：已按要求自检调整




2. 1号屋面天沟里施工垃圾清理不及时，要求立即安排施工人员清理。

回复：已清理



4. 1号屋面排风口处不得堆放导轨及其他物品。

回复：已排查清理完毕



施工单位(章)  
项目经理: 文荣  
日期: 2019年8月20日

本表一式3份，由施工单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。