

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目(二)

编号: ZHLJ-LHFP-003

致: 河北华通科技股份有限公司

事由

关于施工质量问题

内容

2019年10月15日监理人员在巡视检查光伏区于家沟场地桩基础施工时,现场地桩孔深度1.5米,发现施工人员浇筑时使用1米振捣棒,会造成混凝土浇筑后振捣不到位,现要求施工单位立即更换为2米振捣棒,确保桩基础稳固性,混凝土振捣后饱满度。

针对以上问题,现要求总包单位抓紧整改,确保工程无质量问题。请贵司悉知并认真对待!

监理单位: 隆化县住房和城乡建设局

专业监理工程师: 刘国栋

日期: 2019年10月15日

注 本表一式3份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理单位留存1份。



扫描全能王 创建