

监理工程师通知单

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-JLTZD-004

致：江西嘉霖建筑工程有限公司 项目部

抄送：南昌市江泰电力有限公司 项目部

主题：施工质量相关事宜

内容：

我方于 2019 年 11 月 07 日巡视中发现，施工人员在条基浇筑前未清理模具上残留的砼碎片，导致在固定锤击步步紧时，残渣脱落在防水层表面。

依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)，1.4.1 一般项目中 4.2.5 第二条，在混凝土浇筑中模具内不可有杂质残留之规定；现要求你方重新对有杂质的条基模具进行清理。

限三日内整改完毕，报项目监理部复查。

附：问题照片。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：（签字）

日

期：

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。

