

表 A.0.3 监 理 通 知 单

工程名称: 湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号: LZGF-JLTZD-008

致: 武汉新阳电力工程有限公司(施工单位)

抄送: 镇江大益新能源工程有限公司(承包单位)

雷州英利光伏电力开发有限公司(建设单位)

事由: 关于光伏支架质量相关事宜

内容:

经监理对 17 区灌注桩浇筑现场检查发现以下问题:

- 1、个别钢筋笼外露偏高(孔深不够)。
- 2、个别下段浇筑钢筋笼垂直度偏差较大。
- 3、个别钢筋笼箍筋绑扎不牢固、间距较大超出设计要求(150mm)。
- 4、个别上段浇筑成形桩,预埋件、桩顶标高、间距有偏差。
- 5、浇筑完成的灌注桩感观较差(模板未清理干净)。

针对以上问题,要求施工单位加强现场管理,对不合格灌注桩进行整改,确保施工质量。

监理项目部(盖章):

总/专业监理工程师(签字):

日期:

2020.04.07

责任单位签收:

责任单位(盖章):

项目负责人(签字):

日期:


2020.04.07

本表一式 3 份, 监理项目部、建设单位(业主项目部)、承包单位各 1 份。



扫描全能王 创建


相片一：



相片二：



相片三：



相片四：

