

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

表号：GF-B.0.9

湛江聚能雷州北和镇 40M 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号：BD-SGZH-D001

致：湛江聚能光伏电力有限公司湛江聚能 40MW 光伏发电项目(监理项目部)

我方接到编号为 LZGF-JLTZD-001 的监理通知单后，已按要求完成了整改工作，请予以复查。

附件：1

2019 年 10 月 30 日我单位组织相关负责人对监理通知单提出的安全问题进行整改汇总，整改内容如下：

1. 对升压站设备基础浇筑后拆下的模板进场整理收集，统一堆放，对朝天钉全部进行清理，做到“工完料净场地清”并对全体施工人员进行安全文明施工教育。
2. 升压站现场临时用电线缆已用木杆支撑，并检查线路绝缘情况，组织全体施工人员进行安全教育，提高安全意识，杜绝一切影响安全、文明施工的不安全行为。
3. 2019 年 10 月 29 日委派专业电工对宿舍电源线接头裸露部分用绝缘胶带进行缠绕包扎，并对其宿舍线路进行排查，杜绝安全隐患，树立安全用电意识。
4. 对电源插板全部进行固定，对插线板进行绝缘处理，组织相关施工人员进行临时用电安全交底。

承包单位（盖章）：

项目经理（签字）：

日期：2019.10.30

监理项目部复查意见：

复查合格，整改完毕，符合规范要求

监理项目部（盖章）：


总/专业监理工程师（签字）：

日期：2019.11.07


本表（含附件）一式____份，监理项目部存____份，承包单位存____份。




照片 1 宿舍插座已按要求固定



照片 2 宿舍用电电线已按要求放置线盒



照片 3 模板已按要求堆放整齐



照片 4 临时电源线已用木杆支撑