

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

表号: GF-B.0.9

工程名称: 雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号: BD-SGZH-D003

致: 常州正衡电力工程监理有限公司雷州英利 20MW 光伏发电项目 (监理项目部)

我方接到编号为 LZGF-JLTZD-007 的监理通知单后, 已按要求完成了工作, 请予以复查。

整改的情况如下:

针监理部提出的 20MW 项目光伏支架存在腐蚀现象的事宜, 我公司施工队对整个 20MW 光伏区内部光伏支架存在的腐蚀现象, 进行了清点排查, 对存在腐蚀现象光伏支架及时于生产厂家进行联系, 生产厂家经过现场查验后, 得出结论: 光伏支架表面腐蚀有雪花斑点这以现象整体不会影响安装质量和使用年限, 并提出对存在腐蚀现象的光伏支架进行重新打磨, 在喷一边银粉防腐漆。我施工队现已按厂家要求进行整改落实 (后附照片)。

附件: 后附整改照片

承包单位 (盖章):

项目经理 (签字):

日期: 2020.03.13

监理项目部复查意见:

经重新对渔光互补区逐一排查, 整改, 确保支架质量

监理项目部 (盖章):

总/专业监理工程师 (签字):



日期: 2020.03.14

本表 (含附件) 一式____份, 监理项目部存____份, 承包单位存____份。



扫描全能王 创建

附件:



20MW 光伏区支架腐蚀现象已进行了重新打磨、并喷银粉防腐漆



扫描全能王 创建