

监理通知单

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

编号: JXM7-ZHJL-019

主送: 四川宝能电力工程设计有限公司

抄送: 钦州通威惠金新能源有限公司

主题: 关于光伏区特种作业相关事宜

经监理部现场巡视发现, 光伏区已经开始立柱焊接工作, 监理方已多次督促你单位进行特种人员资质报审, 你单位至今为止, 仍未进行特种人员资质报审, 存在严重的安全、质量隐患。并在监理方巡视过程中发现, 施工现场立柱焊接工艺不符合图纸设计要求, 存在断焊、夹渣, 焊缝不饱满现象。现要求你单位对现场已完成的立柱焊接工序进行排查、返工处理; 对特种作业人员资质立即报审。在今后施工过程中要严格参照图纸设计要求把控施工质量, 资料要与现场施工同步, 杜绝此类问题再次发生!

如对本监理通知单内容有异议, 请在 24 小时内向监理提出书面报告, 请于 2020 年 4 月 18 日前填报回复单。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 贾锐

日期: 2020年04月16日



本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

立柱焊接断焊、夹渣



立柱焊接断焊、夹渣



表 B.0.9 监理通知回复单

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）

编号：SCBN-008

致 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为 JXM7-ZHJL-0019 监理通知单后，已按要求完成相关工作，请给予复查。

附件：无

我司已上报特种作业人员资质报审，立柱焊接不符合设计要求，存在断焊、夹渣，焊缝不饱满的立柱已安排人员逐个检查，并把不符合设计及规范要求的立柱进行重新焊接。

施工项目（章）：

项目经理：

日期：



复查意见：

经复查，已按要求整改。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：

日期：



SCBN-008

