

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-TZD-031

至: (誉海建设工程有限公司、苏华建设集团有限工程、众森建设集团有限公司) 施工项目部

事由: 关于建设单位领导检查发现的相关问题

通知内容:

2021年3月2日,龙源集团领导对汉沽三期风电项目进行安全监督检查,针对领导检查中提出的问题,要求你单位分析问题存在的原因,认真及时整改。

誉海建设工程有限公司问题:

- 1、安全文明措施费未经过业主及监理审批,基础单位自己审批。
- 2、安全培训计划与实际培训记录存在差异。
- 3、应急演练材料未盖章,未见应急演练评估报告。

苏华建设集团有限工程问题:

- 1、安全生产责任书、职业健康与环境管理协议及安全健康环境保护责任区域划分责任书均未签字,盖章模糊看不清。
- 2、资格证书过期,质量、环境、职业健康认证证书过期。
- 3、未见安全员资格证。
- 4、安全文明措施费未经过业主及监理审批,基础单位自己审批。
- 5、安全工作例会紧有3次。班前班后会紧有人要照片,对班组的安全培训记录只有1次,完善确实是开了,没有形成书面材料。
- 6、未形成安全周例会,未见安全管理痕迹。有安全活动台账,未见活动记录。
- 7、力矩扳手、液压扳手检验合格证已过期。
- 8、投保单位为-辽宁易建电力工程有限公司,且投保人员与现场施工人员不符(人员变动大,投保漏人,后续完善一下)。
- 9、有培训计划,未见培训记录,未见班组对工人的安全教育资料。
- 10、应急预案内容与现场实际不符,未见应急演练记录。
- 11、吊装方案与现场实际情况不符。
- 12、起重指挥周福林证件过期。
- 13、地基松软湿滑,90T汽车吊建议采用钢板铺设(照片)。
- 14、吊带破损,建议更换。

众森建设集团有限公司问题:

- 1、安全工作例会未见参会人员签字。
- 2、应急演练记录没有影像资料、未见参与人员签字。
- 3、未定期开展安全培训、安全交底等工作。
- 4、未见电气试验作业、电力电缆作业等相关特种作业人员你资质报审。

针对以上问题要求你单位按(原因分析、处理方案、整改情况,预防同类问题采取的措

施)等要求进行有效整改,限在3月5日之前完成全部整改,预期整改不到位按相关制度进行处罚。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师:  刘士俊

日

期: 2021.3.3