

监理工程师通知单

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHJL-JLTZ-001

致：江苏长江环境科技工程有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目施工项目部

事由 关于灌注桩浇筑的事宜

内容

监理现场检查发现贵方在浇筑灌注桩过程中存在以下问题：

- 1、桩帽处未振捣到位现象，且已出现漏筋、麻面现象。
- 2、发现部分灌注桩孔位大小及深度不符合要求。
- 3、部分桩孔深度过深处钢筋笼未调整。
- 4、部分桩位存在地下水，浇筑时有浮浆现象。
- 5、地锚螺栓安置存在一定偏差。

望贵单位尽快按规范要求整改，并及时调整施工方案以免出现类似情况，并要求与3日内进行回复。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：_____年____月____日