

监 理 通 知 单

工程名称: 苏州高新区枫桥工业园 1.4MW 分布式光伏发电项目

编号: JXM7-SZFQ-001

致: 苏州高新区枫桥工业园 1.4MW 分布式光伏发电项目 施工项目部

事由: 关于施工现场安全文明施工及施工质量的问题

内容: 现场巡视发现如下施工问题:

- 1、3#屋面楼道内丢弃垃圾需要清理, 阴雨天气未对做好的 MC4 接头防潮处理。
- 2、2#厂房至 3#厂房直埋电缆沟基底清理不到位。
- 3、不同直径桥架未采用专用变径且加工处理不到位, 后续需细部处理。
- 4、垂直电缆入土前处理不到位, 电缆存在应力。
- 5、垂直桥架内电力电缆个别未绑扎到位, 通信电缆未穿管保护。
- 6、电缆桥架内未对拐角的交流电缆护角保护到位。
- 7、个别横梁预留较短。屋面支架锌斑较多。

附件: 监理通知单问题清单

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:


日期: 2020 年 8 月 8 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

附件：



监理通知单问题清单

主 送	苏州高新区枫桥工业园 1.4MW 分布式光伏发电项目施工项目部	
工 程 名 称	苏州高新区枫桥工业园 1.4MW 分布式光伏发电项目	
检 查 日 期	2020 年 08 月 08 日	
1、3#屋面楼道内丢弃垃圾需要清理，阴雨天气未对做好的 MC4 接头防潮处理。		
		
2、2#厂房至 3#厂房直埋电缆沟基底清理不到位。		
		
3、不同直径桥架未采用专用变径且加工处理不到位，后续需细部处理。		
		



4、垂直电缆入土前处理不到位，电缆存在应力。




5、垂直桥架内电力电缆个别未绑扎到位，通信电缆未穿管保护。




6、电缆桥架内未对拐角的交流电缆护角保护到位。



7、个别横梁预留较短。



屋面支架锈蚀较多



针对以上问题请施工项目部接到通知后及时整改,安全问题立即整改。

苏州高新区枫桥工业园 1.4MW 分布式光伏发电项目
2020 年 08 月 08 日