







SH/T 3903-A.4	监理通知单	<p>工程名称：隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目 编号：XXSY-E-JLTZ-001</p>
<p>致：隆基绿能光伏工程有限公司隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目施工项目部</p> <p>事由 关于屋面防护围栏安装相关事宜</p> <p>内容</p> <p>监理现场巡视发现贵方建设的隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目现场存在以下质量问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 夹具存在反装、缺少固定螺栓和脱离屋棱的情况（见附表 1） 2、 角铝连接螺丝松动脱落，角铝和防护檩条及檩条之间连接处存在缺少螺丝和松动情况（见附表 2） 3、 施工现场无安全警示标牌（见附表 2） 4、 屋面施工产生的垃圾未进行清理（见附表 2） <p>要求贵方立即针对以上问题进行整改。增加相应安全标识及确保防护围栏安装的质量。若未按要求进行整改所造成的后果由你单位进行承担，另要求你方在 3 个工作日内对该工作单进行回复。</p>		
<p>监理项目部（章）</p>  <p>总/专业监理工程师： 魏久波</p> <p>日期： 2020 年 11 月 2 日</p>		

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

附表 1

夹具反装	夹具缺少固定螺栓
	
2020/11/2 10:57	2020/11/2 10:48
夹具脱离屋棱	角铝间连接螺丝松动脱落
	
2020/11/2 10:57	2020/11/2 10:49

附表 2

未悬挂安全警示牌	檩条间连接松动缺少螺丝
 2020/10/31 15:38	 2020/11/2 14:34
角铝与檩条间缺少螺丝	垃圾未清理
 2020/11/2 14:50	 2020/11/2 15:06