

监理通知单

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-017

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市申宜新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司

主题：关于专项安全检查相关事宜

内容：对升压站施工作业面专项安全检查中发现存在以下问题

升压站电气楼脚手架临边无防护栏、部分作业面架板未满铺、架板未绑扎固定、部分部位横纵向水平杆未连接、立杆未落地、顶板梁间距较大应重新加固横立杆支护、立杆垫板厚度不符合要求、探头杆上放有跳板。

针对以上问题，施工单位项目部需加强现场安全、质量管理，对升压站及时整改完善脚手架缺陷搭设，并报经监理、总包项目部重新验收合格后再转入下一道工序。

后附现场检查问题相片

限期二日内整改后回复

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签字]

日期：2021年08月06日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建

升压站安全检查问题汇总表

存在问题	存在问题	存在问题	存在问题
 升压站电气楼脚手架立杆垫板厚度不符合要求	 升压站脚手架探头杆上放有跳板	 升压站脚手架立杆悬空未落地	 升压站脚手架立杆悬空未落地
存在问题	存在问题	存在问题	存在问题
 升压站电气楼脚手架部分部位横纵向水平杆未连接	 升压站电气楼脚手架部分部位横纵向水平杆未连接	 压站电气楼脚手架临边无防护栏、作业面架板未满铺	 顶板梁间距较大应重新加固横立杆支护
存在问题			
 升压站电气楼脚手架架板未绑扎固定			

