

监 理 通 知 单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM15-JL01-033

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：

关于支架组件安装事宜。

内容：

监理项目部对 5#、1#光伏方阵支架组件施工现场进行检查时发现：

- 1、组件及横梁上泥土未清理。
- 2、支架斜支撑未安装组件已安装完毕。
- 3、组件中间压块螺栓未紧固。
- 4、檩托螺栓安装为单帽，与设计图纸不符。
- 5、已安装完成的光伏组件护角未清理
- 6、现场施工垃圾未清理。

支架组件安装单位三标段施工现场负责人刘小彬陪同检查，以上问题施工现场负责人已确认。

现要求：

你单位立即整改，整改完成后报监理项目部复查验收。你单位应严格按照设计图纸及支架组件安装工艺流程进行安装施工。否则将对你单位进行考核。

监理项目部（章）


总/专业监理工程师：王立杰

日 期：2021 年 07 月 17 日


注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。




横梁上泥土未清理




组件上泥土未清理



组件中间压块螺栓未紧固



支架斜支撑未安装组件已安装完毕



现场施工垃圾未清理



檩托螺栓安装为单帽，与设计图纸双帽不符