

监理回复单

工程名称: 黑龙江大庆肇源 100MWp 渔光一体项目 编号: ZYYG-SCSBD-8349-HFD-062

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

接到你方编号为 ZYYG-ZHJL-852-TZD-062 通知单, 关于我单位升压站土建工程围墙砌筑与回填施工过程中砌体缝与伸缩缝不一致, 且未按设计要求进行中沙回填的问题。我单位已现场对施工人员技术交底, 要求围墙采用中沙回填, 并在后续的施工过程中严格按图施工, 现已完成整改, 报上相关资料, 请予以复查。

附件: 整改照片

施工项目部(章):

项目经理: 张凯

日

期: 2021年9月17日

监理项目部审查意见:

经复查, 升压站围墙砌筑砌体缝与伸缩缝未进行整改, 中沙回填问题已整改, 要求严格按图施工, 确保施工质量。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 江家良

日

期: 2021年09月17日

注 本表一式 2 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部、施工项目部各 1 份。

附件：ZYYG-ZHJL-852-TZD-062 的监理通知整改照片

