

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-SGT-012


致：湖南鸿源电力建设有限公司 施工项目部

事由：关于现场管桩施工质量问题整改通知

内容：

2022 年 01 月 11 日经监理部人员巡视检查发现，二标段光伏区少数管桩底部缝隙灌注混凝土不符合要求：1、桩底缝隙深度未达到处理方案要求 2 米。要求施工单位按照图纸设计要求及时整改到位。

限期 3 日内整改回复。



监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：

2022.01.11

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日

期：

2022.01.11

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏美塘 60MW 光伏发电项目

编号：GF-SG03-009

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为：BYXM-TZD-SGT-012 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：整改工作，请予以复查。

详细内容：

2022 年 01 月 11 日经监理部人员巡视检查发现，二标段光伏区少数管桩底部缝隙灌注混凝土不符合要求：1、桩底缝隙深度未达到处理方案要求 2 米。要求施工单位按照图纸设计要求及时整改到位。

附 1：整改情况：

1、已按规范要求完成桩底缝隙深度未达到处理方案要求 2 米的整改工作。

承包单位（章）：湖南鸿源电力建设有限公司

项目经理：章磊

日期：2022 年 01 月 14 日

项目监理机构复查意见：

复查已整改合格。

项目监理机构（章）：常州正衡电力工程监理有限公司

专业监理工程师：王洪伟

日期：2022.01.14

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。