

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-JC-022

致：四川仕麟建筑工程有限公司 施工项目部

事由：关于今日业主、监理人员现场检查光伏区存在相关问题整改通知

内容：

2021 年 12 月 21 日经业主项目部、监理部人员巡视检查发现现场存在以下问题：

- 1、现场支架安装时用支架材料当作脚手架进行踩踏。
- 2、现场发现有处支架管桩倾斜角度较大，底部有溶洞未进行处理，影响支架组件安装。

以上问题要求施工单位及时安排人员进行整改到位。

限期 3 日内整改回复。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：2021.12.21

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日期：2021.12.21

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称： 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号： GF-SG02-007

致： 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位

我方接到编号为：BYXM-TZD-JC-022 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：
现场整改工作，请予以复查。

详细内容：

- 1、经监理部人员巡视发现现场支架安装时用支架材料当作脚手架进行踩踏。
- 2、现场发现有处支架管桩倾斜角度较大，底部有溶洞未进行处理，影响支架组件安装。

附 1：整改情况：

- 1、已完成工人使用支架材料当作脚手架进行踩踏整改工作。
- 2、已完成管桩倾斜角度较大，底部有溶洞未进行处理的整改工作

承包单位（章）： 四川仕麟建筑工程有限公司

项目经理： 张云

日 期： 2021 年 12 月 23 日

项目监理单位复查意见：

已复查，已整改完成。

项目监理单位（章）：

专业监理工程师： 时松宝

日 期： 2021.12.23

填报说明：本表一式 三 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。