

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-JC-030

致：四川仕麟建筑工程有限公司 施工项目部


事由：关于光伏区 1*4 电缆线敷设问题通知

内容：

2022 年 01 月 14 日经监理人员巡视检查发现，一标段光伏区 1*4mm² 电缆在绑扎固定施工过程中，施工工艺不规范，绑扎过紧，对波纹管 and 1*4mm² 电缆都造成了损伤。

现要求施工单位立即整改，杜绝类似情况发生，否则按业主质量考核制度进行罚款。

限期 3 日内整改回复。



监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：2022.01.04

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日期：2022.01.04

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：GF-SG02-012

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位

我方接到编号为：BYXM-TZD-JC-030 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：
现场整改工作，请予以复查。

详细内容：

1、经监理部人员巡视发现一标段光伏区 $1 \times 4 \text{mm}^2$ 电缆在绑扎固定施工过程中，施工工艺不规范，
绑扎过紧，对波纹管 and $1 \times 4 \text{mm}^2$ 电缆都造成了损伤。

附 1：整改情况：

1、已完成 $1 \times 4 \text{mm}^2$ 电缆施工工艺不规范的整改工作。

承包单位（章）：四川仕麟建筑工程有限公司

项目经理：韩会军

日期：2022 年 01 月 16 日

项目监理单位复查意见：

经审查，现场已整改完成，符合要求。

项目监理单位（章）：

专业监理工程师：时定宝

日期：2022.01.16

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。