

## 表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-JC-040

致：四川仕麟建筑工程有限公司 施工项目部


事由：关于一标段支架檩条安装存在的问题通知

内容：

2022 年 03 月 07 日经监理项目部人员巡视检查发现，光伏区 18 区少数支架檩条连接件安装不符合设计及规范要求，连接件螺丝未拧紧、螺栓穿孔方向不一致。

要求施工单位立即安排人员进行整改，否则将按照业主考核制度进行罚款处理。

限期 3 日内整改回复。



监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：2022.3.7

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日

期：2022.3.10

本表一式\_\_\_\_份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各\_\_\_\_份。

## 表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：GF-SG02-019

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位

我方接到编号为：BYXM-TZD-JC-040 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：  
现场整改工作，请予以复查。

详细内容：

经监理项目部人员巡视检查发现：18#方阵支架檩条连接件安装不符合设计及规范要求，连接件螺丝未拧紧、螺栓穿孔方向不一致。

附 1：整改情况：

- 1、已完成支架檩条连接件安装不符合设计及规范要求的整改工作。
- 2、已完成连接件螺丝未拧紧、螺栓穿孔方向不一致的整改工作。

承包单位（章）：四川仕麟建筑工程有限公司

项目经理：韩长进

日期：2022 年 03 月 10 日

项目监理单位复查意见：

复查已整改完，符合要求。

项目监理单位（章）：常州正衡电力工程监理有限公司

专业监理工程师：叶金全

日期：2022.03.10

填报说明：本表一式 三 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。