

监理通知单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：QCGF-ZHJL-A. 0. 7-014

致：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（总包单位）

抄送：滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）

事由：关于加固工程质量问题事宜

内容：

2022 年 11 月 14 日监理单位、业主单位及总包单位共同对天利厂区、欧波厂区加固工程检查验收时发现以下问题：

- 1、个别处系杆紧固件螺栓未紧固到位，不符合要求。
- 2、个别处斜撑钢板与横梁空隙较大，不符合要求。
- 3、个别处较短系杆焊接面积较少，不符合要求。
- 4、个别处防腐不到位，不符合要求。
- 5、个别处系杆紧固件螺栓未垂直安装，不符合要求。
- 6、个别处紧固件螺栓缺少垫片，不符合要求。（详见附页）

针对上述问题，现要求你单位立即按规范要求整改，确保工程质量，整改完成后报项目监理机构复查。

以上问题，限三日内回复。


项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师： 孔令才


日 期： 2022 年 11 月 14 日

本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。


附页：问题照片



系杆紧固件螺栓未紧固到位



撑杆底板与横梁缝隙较大



较短系杆焊接面积较少



刷漆不到位



系杆紧固件螺栓未垂直安装



防腐不到位



紧固件螺栓缺少垫片

动力股份有限公司
光伏发电项目
项目部