

监理通知单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：QCGF-ZHJL-A. 0. 7-027

致：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（总包单位）

抄送：滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）

事由：关于现场质量、安全问题相关事宜

内容：

2022 年 12 月 15 日监理人员巡视检查天和厂区炉料库屋面时，发现以下问题：

- 1、部分中压块存在重叠情况，不符合相关要求。
- 2、个别处紧固螺栓未紧固到位，影响工程质量。
- 3、桥架安装转角处未用弯头、屋脊处桥架施工不规范、下墙桥架扭曲等情况，不符合相关要求。

4、组件堆放不规范，易造成质量隐患。

5、因屋面围墙较矮，木托、纸箱等废料未及时清理，易造成安全隐患。（详见附页照片）

针对上述问题，现要求你单位立即按规范要求整改，确保工程质量，整改完成后报项目监理机构复查，复查合格后，方可进行下一道工序施工。

限三日内回复，望重视！

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：




日


期：2022年12月16日



本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

附页：问题照片

	
中压块重叠	中压块紧固螺栓未紧固到位
	
桥架未使用弯头	组件堆放不规范



屋脊处桥架施工不规范

木托、纸箱未及时清理

