

监理通知单

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号：QCGF-ZHJL-A. 0. 7-041

致：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（总包单位）

抄送：滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）

事由：关于天利厂区中担板安装质量事宜


内容：

2023 年 02 月 24 日监理人员巡视天利厂区施工现场时，发现存在以下问题：


- 1、部分中担板安装缺少固定螺丝，严重影响工程质量。
- 2、安装完的组件下面存在垃圾较多、未清理，影响工程质量和文明施工。（附问题照片）

针对上述问题，望你单位立即进行返工处理，确保工程质量，整改完成后报监理项目部复查。否则将给予严厉的处罚，所造成的损失，将由你单位承担全部责任。

限三日内回复，望重视！



中担板缺少固定螺丝



组件下垃圾未清理

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2023年02月24日



本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。