

监理通知单

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-TZD-2024-001

致：浙江阳明电力建设有限公司 (施工单位项目部)

事由：关于光伏区施工存在质量问题的相关事宜

内容：2024 年 1 月 12 日下午 2 点，监理工程师协同建设单位现场经理、总包单位项目经理及施工单位相关专业人员对光伏区进行质量检查，发现光伏区施工存在多处质量问题（详见整改消缺单），现要求施工单位按照整改消缺单的内容逐条进行整改，5日内整改完成，并及时回复，否则将按照合同相关条款的约定对你施工单位进行经济考核。

监理项目部（章）：

专业监理工程师：


日




期：2024 年 01 月 12 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部、监理项目部各存 1 份。

消缺整改单

整改问题	电缆桥架变径处安装不规范	
图片	整改前图片	整改后图片
		
整改问题	电缆桥架连接件存在返锈、螺栓松动、等电位连接线未安装现象	
图片	整改前图片	整改后图片
		
整改问题	电缆桥架接头连接处存在下沉现象，整体水平度不合格。	
图片	整改前图片	整改后图片
		

整改问题	电缆冷缩管未安装到 DTL 接线端子顶部，不符合规范要求。	
图片	整改前图片	整改后图片
		
整改问题	电缆出线口与波纹管严禁使用胶带绑扎	
图片	整改前图片	整改后图片
		
整改问题	电缆冷缩管未安装到 DTL 接线端子顶部，连接螺栓没有划力矩线。	
图片	整改前图片	整改后图片
		

整改问题	组串间直流电缆未绑扎固定	
图片	整改前图片	整改后图片
		
整改问题	直流电缆敷设不规范	
图片	整改前图片	整改后图片
		
整改问题	直流电缆敷设不规范，电缆桥架变形	
图片	整改前图片	整改后图片
		

整改问题	组串间直流电流未绑扎	
图片	整改前图片	整改后图片
		
整改问题	光伏支架檩条撑杆存在返锈现象	
图片	整改前图片	整改后图片
		
整改问题	桩头横担焊接防腐不合格	
图片	整改前图片	整改后图片
		

整改问题	光伏支架抱箍螺栓安装不合格	
图片	整改前图片	整改后图片
		
整改问题	防雷接地扁钢搭接不合格	
图片	整改前图片	整改后图片
		
整改问题	防雷接地扁钢搭接不合格	
图片	整改前图片	整改后图片
		

整改问题	箱逆变一体机钢平台与桩基顶端未满焊	
图片	整改前图片	整改后图片
		
整改问题	组件与光伏支架间等电位连接线安装不合格	
图片	整改前图片	整改后图片
		
整改问题	光伏支架前后立柱安装不合格	
图片	整改前图片	整改后图片
		