

## 监理工程师通知单

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：LKWH-ZHJL-TZD-008

致：湖北东臣泰能源建设有限公司

事由：

关于电缆沟积水、引下桥架支架生锈等问题

内容：

经过现场检查，发现以下问题：

1、电缆沟存在积水现象，多次提及积水问题但至今还未清理，根据工程规划和设计要求，在电缆敷设前必须对电缆沟进行清理，确保电缆沟底干燥，避免积水对电缆质量产生不良影响。

2、主车间所安装引下桥架支架存在生锈问题，且未经过除锈处理。这种情况可能对工程质量造成不良影响，甚至可能存在安全隐患。根据相关规定，您方需要立即采取措施进行除锈处理，并保证安装的引下桥架支架符合设计要求和相关规范标准。为了保证工程的质量和安我要求立即着手处理此问题。

请务必重视以上问题，做好妥善安排，保障施工现场顺利进行，限 3 日内回复。

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份



