

监 理 通 知 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) 编号: JL-A07-032

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于现场施工质量事宜;

内容: 你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 2024 年 02 月 26 日巡视时发现:

- 1、光伏区#4、#5、#16 鱼塘电缆桥架不顺直、基础支架倾斜、桥架盖板缝隙较大, 不符合设计和规范要求;
- 2、个别鱼塘预制管桩桩头未做防腐、桩顶未采用丁基防水胶带进行封堵, 不符合设计要求;
- 3、#22 鱼塘电缆封堵不合格、个别防火泥已脱落, 不符合要求;

附件: 现场问题照片 4 张

对以上问题总包单位加强现场管控, 整改部分必须 3 平日内 整改完成回复本项目
监理部。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日

期: 2024 年 02 月 27 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

问题照片



桥架盖板缝隙较大



桥架不顺直、基础支架倾斜



桩头未做防腐、桩顶未采用丁基防水胶带进行封堵



防火封堵不合格