

监理通知单

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目  
编号：CZZH-TRMY-TZD-011

主送：福建永福电力设计股份有限公司

抄送：广州市天润沐阳新能源有限公司

内容：现场施工安全质量缺陷整改事宜

经建设单位、监理单位、施工单位于 2023 年 06 月 14 日对施工现场安全质量检查时，发现以下问题：

- 1、桥架连接处连接片缺少螺栓固定。（图 1）
- 2、直流电缆敷设露天部分未做穿管保护。（图 2）
- 3、直流电缆敷设穿管未使用不锈钢扎带绑扎固定。（图 3）
- 4、检修通道缺少自攻丝固定。（图 4）
- 5、检修通道未做开孔排水。（图 5）
- 6、MC4 插头露天部分未绑扎至组件下方。（图 6）
- 7、组件组串接地未使用黄绿接地线。（图 7）
- 8、支架（导轨）长度不足，组件边压块外露。（图 8）
- 9、屋面临边护栏和直爬梯未悬挂安全警示标语。
- 10、组件导泥扣未安装。

针对以上问题截止今日未进行整改，请贵单位项目部接到通知后，即刻进行整改落实，并于 2 日进行回复，如逾期未进行整改的，后果自负。

监理项目部（章）  
总/专业监理工程师：[Signature]  
日期：2023年06月17日


本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。

来自 扫描全能王免费版


手机上的文档、证件扫描识别利器




扫描快速下载到智能设备




(图1)




(图2)




(图3)




(图4)




(图5)



(图6)



(图7)



(图8)

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备