

监 理 通 知 单

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

编号: NRYL-JLTZD-04

致: 江苏益明电力建设有限公司施工项目部

事由: 监理在现场检查时发现以下质量问题:

- 1、电缆车间镀锌支架地脚板固定螺栓没有使用双螺母;
- 2、部分立柱与地脚板的固定螺栓缺少, 与设计图纸不符。
- 3、组件不在同一平面上, 有高低起伏现象。
- 4、交流下墙桥架支架间距过大, 不符合规范要求。

以上问题要求你单位立即整改并回复。

(附现场照片)

监理项目部



总/专业监理工程师:

张有明

日 期: 2022年 11月30日

注: 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份



监理通知单 NRYL-JLTZD-04(附图)



