






光伏场区初验整改单

序号	存在质量问题的照片	问题说明	整改回复照片
01		光伏支架基础存在蜂窝麻面及漏振的现象	
02		光伏支架基础外形尺寸不符合设计要求。	
03		光伏支架基础预埋件偏移中心。	
04		光伏支架基础没有预埋件。	



05		光伏支架螺栓未紧固。	
06		光伏支架三角件安装不合格、弹簧垫材质不符合设计要求。	
07		光伏支架斜梁存在返锈现象	
08		光伏支架底座与预埋件连接不符合设计要求。	



09		光伏支架三角形连接件存在返锈现象，连接螺栓安装不合格。	
10		固定太阳能组件的中压块和边压块的连接螺栓存在混用现象。	
11		光伏支架前后立柱安装不垂直，变形较大。	
以上问题监理工程师在施工现场巡视检查时，多次口头告知施工现场负责人必须按照设计图纸进行施工，对安装不合格的问题要及时进行整改，也曾下发过监理工作联系单，施工单位至今没有整改到位，现要求施工单位逐条进行整改，整改完成后上传整改后照片。 2023 年 4 月 1 日星期六			

